



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 490

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Детский сад пристра и оздоровления»
- 1.2. Адрес объекта 650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г 8(384-2) 51-46-11, Сайт: <http://mdou106-kem.ucoz.ru/>
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1790,8 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5149 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1987.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 02.07.2018, капитального 01.06.2027.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Детский сад пристра и оздоровления», МБДОУ № 106 «Детский сад пристра и оздоровления»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образование и воспитание, уход и пристра
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети дошкольного возраста**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с ----.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 152
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 49,126,26,81, Троллейбусы № Маршрутные такси №1,3,13,18,126,31 до остановки «Сбербанк»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,О,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У,)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования
в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящими структурами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 25 » мая 2018г.,
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от « 25 » мая 2018г.,
3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ Приказ №106 от «25» 05 2018г.,

Члены рабочей группы:

Макаева С.В., старший воспитатель

Бершова И.Р., зав.бухгалтерией

Бесмаматова С.А., пед. ответственная по ОТ



Заведующая МБДОУ №106

Г.В. Ананько

20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Детский сад пристра и оздоровления»
- 1.2. Адрес объекта 650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г 8(384-2) 51-46-11, Сайт: http://mdou106-kem.ucoz.ru/
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1790,8 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5149 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1987.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 02.07.2018, капитального 01.06.2027.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Детский сад пристра и оздоровления», МБДОУ № 106 «Детский сад пристра и оздоровления»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образование и воспитание, уход и пристра

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети дошкольного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с -----.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **152**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 49,126,26,81, Троллейбусы № Маршрутные такси №1,3,13,18,126,31 до остановки «Сбербанк»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания) *с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

/  / Заведующая МБДОУ № 106 Ананько Г.В. 8 (3842) 51-46-11

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Заведующая МБДОУ №106

В. Ананько
20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____ « ____ » _____ 20__ г.

**Кемеровская область
г. Кемерово**

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Детский сад присмотра и оздоровления»
- 1.2. Адрес объекта 650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г 8(384-2) 51-46-11, Сайт: http://mdou106-kem.ucoz.ru/
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1790,8 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5149 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1987.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 02.07.2018, *капитального* 01.06.2027.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Детский сад присмотра и оздоровления», МБДОУ № 106 «Детский сад присмотра и оздоровления»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № 49,126,26,81, Троллейбусы № _____ Маршрутные такси №1,3,13,18,126,31 до остановки «Сбербанк»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1,2,3	1-21
2	Вход (входы) в здание	ДУ	4-7	22-28
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	8-10	29-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	11, 12	38-42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	13-15	43-50
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	10, 16	51-61
7	Пути движения	ДЧ-И (Г, У,)	---	15-21

	к объекту (от остановки транспорта)			
--	-------------------------------------	--	--	--

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования

в рамках исполнения плана управления образования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. _____ другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
detrad106-kem.ucoz.net
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 35 л.

План-схемы (план-схемы движения к объекту, по территории объекта и размещения функционально-планировочных элементов) МБДОУ № 106 на 3 л.

Руководитель

рабочей группы заведующая МБДОУ № 106 Анакина Г.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

заведующая хозяйством Борисова И.П. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

старший воспитатель Масаева С.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

пед. ответственный по ОТ Бекмуратов С.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 31 » _____ 20 18 г. (протокол № 1)
Комиссией(название) _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение№ 106«Детский сад пристра и оздоровления»650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский,дом 23Г.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	фото	Содержание	начимо для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
.1	Входы на территорию	сть		-5	1. Отсутствуют доступные элементы информации об объекте.	се	1. Организация доступных элементов информации об объекте.	индивидуальное решение с ТСР
					1. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.		1. Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей.	

1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	4	<p>1.Отсутствуют площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН</p>	Все	<p>2.</p> <p>1.Организация площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов.</p>	ремонт (текущий ,капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	тье	2,33	211	<p>1. Передвижение МГН по участку к зданию затруднено (разбито асфальто-бетонное покрытие).</p> <p>2.Информационная поддержка на всех путях движения МГН –отсутствует.</p> <p>3.Отсутствуют места отдыха на территории.</p>	Все	<p>1.Восстановление асфальто-бетонного покрытия.</p> <p>2.Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН.</p> <p>3.Организация мест отдыха на участке.</p>	ремонт (текущий капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У)	,2,3	-21	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению-----.

I Результаты обследования:**2. Входов в здание**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение№ 106«Детский сад присмотра и оздоровления»650060, Россия, Кемеровская обл, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский,дом 23Г.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Лестница (наружная)	есть		2, 23	<p>1. Не дублируются пандусами или другими средствами подъема.</p> <p>2</p> <p>Ступени:</p> <p>Не одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - более</p>	В	1. Монтаж пандуса.	ремонт (текущий, капитальный)

					0,015 м			
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	25, 26	<p>1. Дверь имеет форму, не позволяющую управлять одной рукой – не легкоуправляемая</p> <p>2. Крепление двери не соответствует требованиям: на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.</p> <p>3. Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м</p> <p>4. Полотно двери:</p>	<p>Все</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>1. Реконструкция тамбура.</p> <p>2. Реконструкция покрытия пола.</p> <p>3. Монтаж дренажных и водосборных решеток.</p>	ремонт (текущий, капитальный)

					- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;- отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола.			
2.5	Тамбур	Есть	7	27, 28	1. Размеры тамбура: - ширина - менее 2,2 м- глубина - менее 1,8 м, 2. Покрытие пола твердое, но допускающее скольжения при намокании. 3. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки:- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;- ширина просветов их ячеек не более 0,015 м	Все Все Все	1.Реконструкция входа. 2.Реконструкция покрытия пола. 3. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	4-7	22-28	1. Отсутствие входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли к зданию. 2.Отсутствуют	Все Все	1.Реконструкция входа. 2. Монтаж выключателей и розеток - на	индивидуальное решение с ТСП

				выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола		высоте 0,8 м от уровня пола	
--	--	--	--	---	--	-----------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	4-7	22-28	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ---.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:

3. Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

№ 106

«Детский сад пристра и оздоровления»

650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский,

дом 23Г.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Лестница (внутри здания)	сть		1-33	<p>1.Поручни (при перепаде высот более 0,45 м) отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части 	се	1. Реконструкция поручней.	индивидуальное решение с ТСР

					длиннее на 0,3 м;-рельефные обозначения этажей 2.Ступени:-не одинаковая геометрия;- высота подъема ступени - более 0,15 м;- ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м - отсутствует;- боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков высотой не менее 0,02 м.	О,С	2.Реконструкция ступеней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	—	—	—	—
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	—	—
3.5	Дверь	Есть	10	34-36	1.Информирующие обозначения помещений не расположены:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; -отсутствует дублирование рельефными знаками. 2.Крепление двери не	Все	1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	ремонт (текущий, капитальный)

				<p>соответствует требованиям:</p> <p>-на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто";- не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.</p> <p>3. Полотно двери:- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;- отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9</p>	<p>К</p> <p>К</p>	<p>2.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p> <p>3.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.</p>
--	--	--	--	---	-------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).	ДЧ-И (Г, У)	8-10	29-37	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в вестибюлях следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов.**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение№ 106«Детский сад присмотра и оздоровления»650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский,дом 23Г.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	фото	Содержание	начимо для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
.1	Кабинетная форма обслуживания	сть	1	8-40	—	—	—	—
.2	Зальная форма обслуживания	сть	2	1, 42	—	—	—	—
.3	Прилавочная форма обслуживания	ет	—	—	—	—	—	—
.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ет	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У, Г, О.К)	11, 12	38-42	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусматривать **не менее 5% мест для инвалидов и других МГН** от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

№ 106

«Детский сад присмотра и оздоровления»

650060, Россия, Кемеровская обл, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский,

дом 23Г.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Иды работ
Место приложения труда	есть	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Комментарий к заключению.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

№ 106

«Детский сад присмотра и оздоровления»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	Содержание	начиМО для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
Жилые помещения	ет	—	—	—	—	—	—

650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский, дом 23Г.

II Заключение по зоне:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

№ 106

«Детский сад присмотра и оздоровления»

650060, Россия, Кемеровская обл, г.Кемерово, пр-кт Ленинградский,

дом 23Г.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	начимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	3	3- 47	<p>1. Отсутствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение. <p>2. Отсутствует Универсальная кабина:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, 	се	<p>1.Монтаж двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопки звонка (в дежурную комнату), - аварийного освещения.</p> <p>2. Монтаж Универсальной кабины</p>	ремонт (текущий, капитальный)

					костылей и других			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	13, 14, 15	43-50	<p>1.Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общественных уборных, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более). <p>2.Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:-в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.</p> <p>3.Отсутствуют информирующие обозначения помещений:-рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками <p>4.Рекомендовано использование:</p> <ul style="list-style-type: none"> -управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 	Все	<p>1.Монтаж Универсальной кабины.</p> <p>2.Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах.</p> <p>3.Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах.</p> <p>4.Адаптация слива воды.</p>	ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	13, 14, 15	43-50	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендовано использование:- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

6. Системы информации на объекте**I Результаты обследования:**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение№ 106«Детский сад присмотра и оздоровления»650060, Россия, Кемеровская обл, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский,дом 23Г.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	начи-мо для инвалида (категория)	Содержание	иды работ
.1	Визуальные средства	есть	0	1-58	—	—	—	—
.2	Акустические средства	есть	6	9 -61	—	—	—	—
.3	Тактильные средства	нет	—	—	1.Отсутствие тактильных элементов информации.	се	1.Монтаж тактильных элементов информации.	индивидуально решение с ТСП

				<p>3. Система средств информации зон и помещений не обеспечивает:- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p>		<p>3.Создание функциональной системы информации</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	10, 16	51-61	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)


**План-схема размещения функционально-планировочных элементов
МБДОУ №106 "Детский сад присмотра и оздоровления"
г. Кемерово пр-т Ленинградский 23г**

- 1-вход на территорию**
- 2-пути движения на территории**
- 3-автостоянка(парковка)**



План-схема размещения функционально-планировочных элементов МБДОУ №106 "Детский сад пристражания и оздоровления" г. Кемерово пр-т Ленинградский 23г 1 ЭТАЖ

- 4-лестница наружная
- 5-входная площадка
- 6-дверь входная
- 7-тамбур
- 8-коридор
- 9-лестница(внутри здания)
- 10-дверь(визуальные средства)
- 11-пути эвакуации
- 12-кабинет
- 13-зал
- 14-гуалетная комната
- 15-душевая(ванная)
- 16-гардеробная
- 17-акустические средства



План-схема размещения функционально-планировочных элементов МБДОУ №106 "Детский сад пр-мтра и оздоровления" г. Кемерово пр-т Ленинградский 23г 2 ЭТАЖ

- 9-лестница(внутри здания)
- 10-дверь(визуальные средства)
- 11-пути эвакуации
- 12-кабинет
- 14-туалетная комната
- 15-душевая(ванная)
- 16-гардеробная
- 17-акустические средства






Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Фото №7



Фото № 8




Фото №9




Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23




Фото №24



Фото №25




Фото №26




Фото №27




Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33




Фото №34



Фото №35




Фото №36




Фото №37




Фото №38



Фото №39




Фото №40



Фото №41




Фото №42



Фото №43



Фото №44



Фото №45




Фото №46



Фото №47



Фото №48



Фото №49



Фото №50



Фото №51



Фото №52



Фото №53




Фото №54



Фото №55




Фото №56




Фото №57



Фото №58




Фото №59




Фото №60



Фото №61

